

FAG TEMP-CHECK-PLUS参数

说明	-32 .. +530	C	测量范围
	20:1		光学分辨率
	0.1	C	分辨率 (显示)
	0.100 .. 1.100		发射等级 (可调)
			精度: +/- 1 C (0 .. 530 C) +/- 1 C +/- 0,07 C/ C (0 .. -32 C)
			再现性: +/- 0,7 C (0 .. 530 C) +/- 0,7 C +/- 0,05 C/ C (0 .. -32 C)
	0 .. +50	C	工作温度
	-20 .. 60	C	许可的储藏和运输温度 (没有电池)
	8 .. 14	m	光谱范围
			激光:
	USB		PC 界面
			软件: 报告软件
	190 x 38 x 45	mm	装置尺寸 (W x H x D)
重量	150	g	质量
说明			电源: 9 V 电池
			电池寿命: 20h (激光与显示灯光 50%处于开启状态) 40h (激光与显示灯光关闭)
			相对湿度: 10-95% RH, 没有冷凝, 环境温度
	300	ms	调节时间 (95%)

FAG TEMP-CHECK-PLUS图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/aedb3c76.html>