


SKF 618/1120 MA参数

| | | | | |
|--------|-------------|-------------|-------|-----|
| 主要尺寸 | d | 1120 | mm | - |
| | D | 1360 | mm | - |
| | B | 106 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 741000 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 2200000 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 26500 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 630 | r/min | - |
| | 极限转速 | 530 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 315000 | g | - |
| 型号 | * SKF 探索者轴承 | 618/1120 MA | - | - |



SKF 618/1120 MA图片



计算系数

k_r 0,015
 f_0 18

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f7990359.html>



计算系数

$k_r = 0,015$

$f_0 = 18$